



Рис. VI.12. Схема установки для измерения вязкости с помощью капиллярного вискозиметра:

1, 3 — двухходовые краны; 2 — ресивер; 4 — маностат; 5 — манометр; 6 — трехходовой кран; 7 — вискозиметр; 8 — термостат

это показано на рис. VI.12. В системе создают требуемое разжение, для чего используют вакуумный насос. Предварительно проверяют положение кранов установки: краны 1 и 3 должны быть закрыты, а кран 6 находится в положении «вакуум» (вискозиметр соединен с атмосферой). Включают насос (на рис. VI.12 не показан), открывают кран 1 и в системе создают требуемое давление, которое контролируют по манометру 5 (давление регулируют с помощью крана 3). Давление можно снизить, поворачивая трехходовой кран 6 в положение «атмосфера». Установив нужное давление, краны 1 и 3 закрывают, а насос выключают.

С помощью резиновой груши засасывают жидкость в вискозиметр выше отметки *a* в правом колене (см. рис. VI.11), а трубку, надетую на это колено, зажимают пальцами. Переводят кран 6 в положение «вискозиметр» (при этом вискозиметр соединяется с системой вакуума) и тут же разжимают резиновую трубку. Жидкость при этом перетекает из правого колена вискозиметра в левое. По секундомеру фиксируют время, в течение которого жидкость проходит расстояние от верхней отметки *a* до нижней отметки *b*, т. е. определяют время истечения постоянного объема жидкости *V* через капилляр вискозиметра.

После прохождения уровня жидкости через отметку *b* кран 6 переводят в положение «вакуум», в противном случае жидкость из вискозиметра попадает в вакуумную систему.

#### Порядок выполнения работы

Для проведения работы необходимы:

- установка для измерения вязкости;
- секундомер;
- воронка;

- резиновая груша;
- раствор полимера (например, желатины) или гидрозоль (например,  $\text{Fe(OH)}_3$ ).

Вискозиметр заполняют дистиллированной водой и определяют время истечения *t* при давлении 50–60 см столба манометрической жидкости. Далее проводят измерения при других давлениях, уменьшая его каждый раз примерно на 5 см столба жидкости (всего проводят 7–8 измерений).

Аналогичные измерения проводят для растворов полимера (гидрозоля), только для них измерения следует начинать с наименьших давлений (~10–15 см столба манометрической жидкости).

После окончания работы вискозиметр промывают дистиллированной водой с помощью водоструйного насоса. Полученные результаты записывают в таблицу (табл. VI.1).

Таблица VI.1. Результаты измерения времени истечения с помощью капиллярного вискозиметра

Вода			Раствор полимера (гидрозоль)			
$\Delta p$ , Па	$t$ , с	$1/t$ , с <sup>-1</sup>	$\Delta p$ , Па	$t$ , с	$1/t$ , с <sup>-1</sup>	$\eta$ , Па·с

По данным табл. VI.1 строят кривые течения для воды и раствора полимера (или гидрозоля) в координатах  $1/t - \Delta p$  и находят для раствора полимера (или гидрозоля) предельное напряжение сдвига по Бингаму  $P_T$  (в Н/м<sup>2</sup>). Используя справочные данные о вязкости воды (см. таблицу I в приложении), по тангенсу угла наклона кривой течения для нее находят константу *k* в уравнении (VI.10) и по этому уравнению рассчитывают значения  $\eta$  раствора полимера (или гидрозоля) как функцию  $\Delta p$ . Для раствора полимера (или гидрозоля) строят графики в координатах  $\eta - \Delta p$ .

#### Работа 30

#### ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ВЫСОКОКОНЦЕНТРИРОВАННЫХ СУСПЕНЗИЙ С ПОМОЩЬЮ РОТАЦИОННОГО ВИСКОЗИМЕТРА

##### Цель работы:

изучение реологических свойств высококонцентрированных супензий пылевидного кварца при помощи ротационного вискозиметра; построение кривых течения и

эффективной вязкости; определение зависимости предела текучести и пластической вязкости супензий от концентрации дисперсной фазы; определение первой критической концентрации структурообразования; расчет прочности единичных контактов и критического диаметра частиц.

Для определения реологических характеристик дисперсных систем наиболее часто используют ротационные вискозиметры, которые характеризуются широкими пределами измерений и высокой воспроизводимостью результатов. Рабочий узел таких вискозиметров обычно представляет собой систему коаксиальных цилиндров (в современных приборах также часто используется измерительная система конус—плоскость), в зазор между которыми помещается исследуемая система. Обычно наружный цилиндр является неподвижным, а внутренний цилиндр (ротор) может совершать вращательное движение.

Все конструкции ротационных вискозиметров делятся на два типа: в одних выдерживается постоянной скорость деформации ( $\dot{\gamma} = \text{const}$ ), в других — напряжение сдвига ( $P = \text{const}$ ). В приборах, работающих в режиме  $\dot{\gamma} = \text{const}$ , ротор вращается с постоянной скоростью, увлекая за собой исследуемую систему, при этом динамометрическое устройство, связанное с ротором, фиксирует величину сдвигового напряжения. Такие вискозиметры в настоящее время получили наибольшее распространение. В приборах с постоянным напряжением сдвига к ротору прикладывается постоянный крутящий момент и регистрируется угловая скорость его вращения, пропорциональная скорости деформации исследуемой системы.

Данные реологических измерений позволяют определить прочность единичных контактов  $\bar{F}_1$ , формирующихся между частицами в дисперсных системах. Для этого применяют различные модельные представления о строении структуры. Для супензий наиболее часто используют модель, предложенную Е.Д. Яхниным, в которой принимается, что структура представляет собой трехмерную решетку из агрегированных частиц. В соответствии с этой моделью величина  $\bar{F}_1$  рассчитывается по следующему уравнению:

$$\bar{F}_1 = \frac{P_T d^2 \rho (\rho - \rho_0) (\Phi_{\max} - \Phi_{cr}) (\Phi_{\max} - \Phi)}{\rho_{\max}^2 (\Phi - \Phi_{cr})}, \quad (\text{VI.11})$$

где  $P_T$  — предел текучести системы;  $d$  — средний размер частиц;  $\Phi$  — концентрация дисперсной фазы супензии, выраженная в объемных долях;  $\Phi_{\max}$  — концентрация, соответствующая плотной упаковке частиц;  $\Phi_{cr}$  — первая критическая концентрация структурообразования;  $\rho$  — плотность дисперсной фазы;  $\rho_0$  — плотность дисперсион-

ной среды;  $\rho_{\max}$  — плотность супензии при максимально плотной упаковке частиц  $\Phi_{\max}$ .

Плотность супензии при максимально плотной упаковке частиц  $\rho_{\max}$  рассчитывается по уравнению:

$$\rho_{\max} = \rho \Phi_{\max} + \rho_0 (1 - \Phi_{\max}). \quad (\text{VI.12})$$

Дисперсные системы с коагуляционными структурами в большинстве случаев являются седиментационно устойчивыми, поскольку в них частицы связаны друг с другом коагуляционными контактами. Более того, такие структурные сетки могут препятствовать седиментации не связанных с ними посторонних частиц. Такая посторонняя частица под действием силы тяжести оказывает определенное давление на структурную сетку. В том случае, если это давление превышает предел текучести, то частица будет разрушать структуру и седиментировать. Если же это давление меньше величины  $P_T$ , частица будет задерживаться структурой и фиксироваться в объеме системы. Существует понятие критического размера частиц  $d_{cr}$ . При размерах  $d > d_{cr}$  частицы разрушают структуру и седиментируют, при  $d < d_{cr}$  — фиксируются в объеме системы. Значение  $d_{cr}$  может быть рассчитано по формуле:

$$d_{cr} = \frac{3 P_T}{(\rho - \rho_c) g}, \quad (\text{VI.13})$$

где  $\rho$  — плотность седиментирующих частиц;  $\rho_c$  — плотность супензии;  $g$  — ускорение свободного падения.

### Порядок выполнения работы

Для проведения работы необходимы:

- ротационный вискозиметр;
- секундомер;
- весы с точностью до 0,1 г;
- пипетка на 10 мл с делениями;
- керамические стаканы емкостью 50–100 мл;
- шпатель;
- пылевидный кварц;
- 0,5 %-й раствор водорастворимого полимера, например, натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (NaKMЦ).

### Вариант 1.

Готовят супензии пылевидного кварца в растворе NaKMЦ общей массой 25 г с массовыми концентрациями дисперсной фазы: 68, 70, 72 и 74 % (концентрации могут быть изменены по указанию

преподавателя). Суспензии тщательно перемешивают шпателем. Исследуемую суспензию переносят во внешний цилиндр вискозиметра и проводят измерения эффективной вязкости при последовательно увеличивающихся нагрузках. Полученные экспериментальные и расчетные данные заносят в таблицу (табл. VI.2).

**Таблица VI.2. Экспериментальные и расчетные данные реологических измерений**

№ образца	Концентрация дисперсной фазы суспензий, % (мас.)	Напряжение сдвига $P$ , Н/м <sup>2</sup>	Скорость деформации $\dot{\gamma}$ , с <sup>-1</sup>	Эффективная вязкость $\eta$ , Н·с/м <sup>2</sup>

По полученным данным для всех суспензий строят реологические кривые течения  $\dot{\gamma} = f(P)$  и эффективной вязкости  $\eta = f(P)$ . Для каждой суспензии, экстраполируя линейный участок кривой течения до пересечения с осью абсцисс, определяют величину предела текучести  $P_T$ . По котангенсам углов наклона линейных участков кривых течения находят значения пластической вязкости  $\eta^*$ . Странят графики зависимостей  $P_T$  и  $\eta^*$  от концентрации дисперсной фазы суспензий, выраженной в объемных долях.

Объемную долю дисперсной фазы  $\phi$  рассчитывают по формуле:

$$\phi = \frac{m/\rho}{m/\rho + m_0/\rho_0}, \quad (\text{VI.14})$$

где  $m$  и  $m_0$  — масса дисперсной фазы и дисперсионной среды в образце.

Для исследуемых суспензий принимаем, что  $\rho = 2,7 \text{ г/см}^3$  и  $\rho_0 = 1,0 \text{ г/см}^3$ . Расчетные реологические параметры суспензий заносят в таблицу (табл. VI.3) и проводят анализ полученных результатов.

**Таблица VI.3. Реологические параметры суспензий**

№ образца	Объемная концентрация дисперсной фазы суспензий $\phi$ , об. доля	Предел текучести $P_T$ , Н/м <sup>2</sup>	Пластическая вязкость $\eta^*$ , Па·с

## Вариант 2

Экспериментальная часть работы проводится в соответствии с вариантом 1, только в этом случае приготавливают шесть образцов с массовыми концентрациями дисперсной фазы: 68; 69; 70; 72; 73 и 74 %

(концентрации могут быть изменены по указанию преподавателя). Для всех суспензий строят кривые течения  $\dot{\gamma} = f(P)$  и эффективной вязкости  $\eta = f(P)$ . Экстраполируя линейные участки кривых течения до пересечения с осью абсцисс, определяют значения пределов текучести  $P_T$  (для каждой суспензии). Странят график зависимости  $P_T$  от концентрации дисперсной фазы суспензий, выраженной в объемных долях [см. формулу (VI.14)], принимая, что для исследуемых суспензий  $\rho = 2,7 \text{ г/см}^3$  и  $\rho_0 = 1,0 \text{ г/см}^3$ . Экспериментальные данные и расчетные реологические параметры суспензий заносят в таблицы (см. табл. VI.2 и табл. VI.3).

Экстраполяцией зависимости  $P_T = f(\phi)$  до пересечения с осью абсцисс определяют первую критическую концентрацию структурообразования  $\phi_{cr1}$ . Для всех образцов суспензий по уравнениям (VI.11) и (VI.13) рассчитывают значения прочности единичных контактов  $\bar{F}_1$  и критических диаметров  $d_{cr}$  частиц. Плотность суспензий  $\rho_c$  вычисляют по уравнению (VI.12), только в этом случае вместо  $\phi_{max}$  подставляют значения  $\phi$ . Для суспензий пылевидного кварца принимаем, что  $d = 5 \cdot 10^{-6} \text{ м}$  и  $\phi_{max} = 0,64$ . Полученные результаты заносят в таблицу (табл. VI.4). Странят график зависимости  $\bar{F}_1 = f(\phi)$  и делаются выводы о типе контактов между частицами.

**Таблица VI.4. Влияние концентрации дисперсной фазы суспензий на прочность единичных контактов и величину критического размера частиц**

№ образца	Объемная концентрация дисперсной фазы суспензий $\phi$ , об. доля	Прочность единичного контакта $\bar{F}_1$ , Н	Критический диаметр частиц $d_{cr}$ , м

## Работа 31

### ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРОВ ПОЛИМЕРОВ НА ИХ ВЯЗКОСТЬ С ПОМОЩЬЮ РЕОВИСКОЗИМЕТРА

#### Цель работы:

получение реологических кривых для растворов полимера при различных концентрациях; определение предельных напряжений сдвига; построение зависимостей минимальной вязкости растворов полимеров и предельного напряжения сдвига от концентрации полимера.